



TECHNICKÝ LIST 316

804 ANTISILICONE ADDITIVE

TECHNICKÉ INFORMACE

Speciální přísada pro odstranění silikonových kráterů v důsledku znečištění. Použijte pouze v nevyhnutelných případech.

VHODNÉ POVRCHY

2 K vrchní nátěry
Nedoporučuje se pro základy,
plniče nebo bazové systémy.

PŘÍPRAVA PODKLADU/ ČIŠTĚNÍ PODKLADU



Znečištěná místa v okolí opravované zóny, přes které dosáhne směs-vrchní nátěr + přísada, je nutné důkladně očistit a odmastit.

APLIKACE PRODUKTU

- Před použitím dobře protřepejte
- Přidejte 1–2 % 804 Anti Silicone do bravy připravené ke stříkání (vrchní nátěr + tužidlo + ředidlo / additivum 10 ml*přísady na každých 500ml (nádobka stříkací pistole) vrchního laku připraveného k použití.
- Naneste 1 vrstvu směsi (vrchní nátěr + přísada) při nízkém tlaku na znečištěné místo.
- Opakujte po 3-5 minutách v případě, že krátery nezmizely nebo se úplně neuzavřely.

* jeden uzávěr plechovky 804 se rovná 10 ml

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0.88 g/cm³

OBSAH SUŠINY

-

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Očistěte nářadí pomocí 740 ACRYL
NORMAL ředidla

POZNÁMKA

- Používejte 804 Anti Silicon Additive pouze tehdy, když se objeví silikonové krátery.
- Dodržujte přesně stanovené dávkování. V opačném případě mohou nastat problémy.
- Před použitím dobře protřepejte
- Směs 804 & 2 K Topcoat důkladně promíchejte.

SKLADOVATELNOST PRODUKTU

Garantovaná skladovatelnost je 24 měsíců v originálním obalu skladovaném v prostředí (+5 °C - +25 °C) (41 °F–77 °F).



Vždy používejte ochranné pracovní pomůcky



Postupujte vždy podle tohoto technického listu