



TECHNICKÝ LIST

SPRAY P960 WASH PRIMER**TECHNICKÉ INFORMACE**

Rychleschnoucí wash primer, ideální na kovové povrchy.

Poskytuje dokonalou antikorozi ochranu a přilnavost.

nevyžaduje broušení.

Jednoduchá aplikace s následným rychlým schnutím.

VHODNÉ POVRCHY

Vhodně připravený:

Galvanizovaný povrch

Hliník

Nerezová ocel

Pozinkovaný povrch

PŘÍPRAVA PODKLADU/ ČIŠTĚNÍ PODKLADU

Povrch očistěte měkkou utěrkou a přípravkem ANTISIL NORMAL / ANTISIL FAST odmašťovač.

Ujistěte se, že je povrch před aplikací vytřen do sucha.

APLIKACE PRODUKTU

Před použitím protřepejte:
2 - 3 min



Aplikujte ze vzdálenosti
20-30 cm, v tenké vrstvě



1-2 křížové vrstvy
10-20 mikrometrů
(0.4-0.8 mil)



5 min / 23 °C (73 °F)



10-20 min / 23°C (73°F)



Přelakovatelný všemi
1K / 2K základy,
Aplikujte po 20-30 minutách
po aplikaci P960, maximálně do
24 hodin při 23 °C (73 °F).



Po použití nádobku otočte
dnem vzhůru a proštíkněte
malém množství pro
vyčištění trysky.

V případě aplikace po 24 hodinách, doporučujeme
lehké přebroušení povrchu

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0.78 ± 0.02g/cm³

OBSAH SUŠINY

9 ± 1% váhově

VOC (2004/42/EC)

Jedná se o aerosolový produkt.

Maximální obsah VOC pro tuto kategorii je
840 g/L. Obsah VOC ve formě připravené k
použití je 840 g/L.

2004/42/II(b)(e)(840)840

POZNÁMKA

- Vždy se snažte výrobek používat v souladu s touto specifikací.
- Protřepejte 2-3 min. od doby, kdy uslyšíte chrastit kuličky
- Po přípravě plochy určené k nátěru se ujistěte, že je zbavená nečistot, vosku, oleje atd.
- Doporučujeme vyzkoušet na podobném povrchu pro dosažení požadovaného konečného výsledku.

Optimální aplikační teplota 10–25 °C (50 - 77°F).

UPOZORNĚNÍ: Neaplikujte Wash Primer pod žádný polyesterový systém.

SKLADOVATELNOST

Garantovaná skladovatelnost je 36 měsíců
V originálním balení, skladováno při teplotě
(5-25 °C) (41–77 °F).



Používejte vždy ochranné pomůcky



Postupujte při aplikaci dle tohoto technického listu